




## Comune di Bomporto

**Sindaco**

**Alberto Borghi**

**Ufficio Tecnico**

**Geom. Roberto Cremonini - Responsabile Area Tecnica**

**Geom. Glauco Pellacani**

## PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° stralcio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2012 e artt. 7 e 8 dell'Ord. Comm. 60/2013

a cura di:

**Arch. Carla Ferrari**


collaboratori:

**Ivan Passuti**

**Giulia Gadda**

**SCHEDE DEGLI EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**

**Adozione - Dicembre 2014**



Indirizzo

Via Cavezzo Camposanto,  
11/13




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC  
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo Via S. Felice, 69/71




Foto 2013 (post-sisma 2012)

**Ordinanza comunale di demolizione n. 49/2012**

**R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**

(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)



Indirizzo

Via Cavezzo Camposanto




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**

(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)



Indirizzo

Via Cavezzo Camposanto




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**

(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Staggia, 1



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via S. Felice, 39



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via S. Felice, 35



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via S. Felice



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC  
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)



Indirizzo


Via S. Felice



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)



Indirizzo

Via Fossa S. Pietro, 6/8




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

**Via Fossa S. Pietro, 4**



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)


**Via Borsari G., 25 - Solara**



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Argine Panaro - Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC  
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via Gorghetto, 39 - Il  
Gorghetto




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Gorghetto, 118 - Il  
Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara, 52



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Argine Panaro



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)




Indirizzo

Via G. Brandoli, 9/11/13

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara, 44



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Chiaviche, 2



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Gorghetto, 82




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Gorghetto, 84



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Verdeta



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gorghetto, 86



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara, 40



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara, 17



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara, 13



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Nazionale, 102 -  
Sorbara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Cristo, 32/38 - Sorbara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via per Solara, 9




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via per Solara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Cristo



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via per Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via Ravarino Carpi, 154 -  
Sorbara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Gementina, 16A



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Gementina, 24




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Gementina



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Nazionale, 49 - Sorbara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Gementina, 4 - Sorbara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Gementina - Sorbara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Nazionale, 6




Foto 2013 (post-sisma 2012)



Ordinanza comunale di demolizione eseguita dai VVF

**R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**

(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)



Indirizzo


Via Ravarino Carpi, 18 -  
Bomporto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Canale Naviglio



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Canale Naviglio




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Mulini Rangoni, 11/13 -  
Bomporto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Modena - Bomporto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC  
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)



Indirizzo

Via per Modena, 138



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC**  
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)