

Comune di Bomporto

Sindaco

Alberto Borghi

Ufficio Tecnico

Arch. Alfredo Mazzucca - Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione

Geom. Glauco Pellacani

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 1° stralcio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2012 e artt. 7 e 8 dell'Ord. Comm. 60/2013

a cura di:

Arch. Carla Ferrari

collaboratori:

Ivan Passuti

Giulia Gadda

SCHEDE DEGLI EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via S. Felice, 39



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)**



Indirizzo


Via S. Felice



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)



Indirizzo


Via Argine Panaro - Solara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)



Indirizzo


Via Gorghetto, 39 - I
Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Gorghetto, 118 - Il
Gorghetto




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011




Indirizzo **Via G. Brandoli, 9/11/13**



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Verdeta



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via per Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)**

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo **Via Cristo, 32/38 - Sorbara**




Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)**

Foto scheda PSC 2011




Indirizzo **Via Ravarino Carpi, 154 - Sorbara**

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)**

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Nazionale, 49 - Sorbara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)**



Indirizzo

Via Nazionale, 6



Foto 2013 (post-sisma 2012)



Ordinanza comunale di demolizione eseguita dai VVF

R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del
sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013)



Indirizzo

Via Canale Naviglio




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo Via per Modena - Bomporto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)**